



WICHTIGE VERBRAUCHER-INFORMATION
über den
FREIWILLIGEN RÜCKRUF
EASTON EA30 VORBAUTEN (4-fach Lenkerklemmung)

Sehr geehrter EASTON-Kunde,

EASTON hat im Rahmen seiner laufenden Produkttests eine mögliche Risiko bei **EA30 Vorbauten mit 4-fach Lenkerklemmung** festgestellt. Die betroffenen Vorbauten können vereinzelt Risse zeigen oder im extremen Einzelfall brechen. Aus diesem Grund ersetzt EASTON alle **EA30 Vorbauten mit 4-fach Lenkerklemmung** der Baujahre 2007, 2008 und 2009 im Rahmen eines freiwilligen Rückrufs.



Obschon die betroffenen Vorbauten alle gelten Normen erfüllen, konnte diese Einzelfallproblematik erst bei umfangreichen Nachtests entdeckt werden.

Auf Grundlage dieser Ergebnisse und EASTONs Stellung als eine der führenden Komponentenmarken hat sich EASTON dazu entschlossen, die betroffenen Vorbauten im Rahmen eines freiwilligen Rückrufs auszutauschen.

Der EASTON EA30 Vorbau wurde in Deutschland und Österreich ausschließlich als Anbauteil an Kompletträdern verbaut – ein Verkauf als Einzelkomponente hat nicht stattgefunden.

So erkennen Sie einen betroffenen EASTON EA30 Vorbau?

Durch das auf den Vorbau aufgebrachte Produktionsdatum lassen sich die Vorbauten eindeutig identifizieren.

Das Produktionsdatum befindet sich in unmittelbarer Nähe der unteren Klemmschraube (siehe Abb.). Dabei wird der Monat durch Buchstaben (A-L: A= Januar bis L=Dezember) und das Jahr durch eine Zahl (7-9: 7=2007 bis 9=2009) dargestellt.



Nebenstehend finden Sie die Produktionsdaten/-codes aller betroffenen Vorbauten.

Alle EA30 Vorbauten, die zwischen Januar 2007 (A7) und August 2009 (H9) produziert wurden, sind von diesem freiwilligen Rückruf betroffen.

Produktionscode

A7	A8	A9
B7	B8	B9
C7	C8	C9
D7	D8	D9
E7	E8	E9
F7	F8	F9
G7	G8	G9
H7	H8	H9
I7	I8	
J7	J8	
K7	K8	
L7	L8	

EA30 Vorbauten mit den o.g. Produktionscodes müssen ausgetauscht werden und dürfen weder verkauft, noch weiter genutzt werden!

WICHTIG

Sollten Sie im Besitz eines betroffenen Vorbaus sein, nutzen Sie diesen **nicht** weiter!

Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, um den betroffenen Vorbau gegen ein geprüftes Austauschmodell zu tauschen.

Entstehende Montagekosten werden von EASTON direkt mit dem Händler abgerechnet.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an folgenden Unternehmen:

Pending System GmbH & Co. KG

- Easton EA 30 Rückruf -

Ludwig Hüttner-Str. 5-7

D-95679 Waldershof

Email: ea30@cube.eu

Tel.: +49 (0) 9231-9700728

oder

GROFA GmbH

- Easton EA 30 Rückruf -

Otto-Hahn-Straße 17

D-65520 Bad Camberg

Email: grofa@grofa.com

Tel.: +49 (0) 6434-200877

Schon jetzt danken wir für Ihre Mithilfe und verbleiben

Mit freundlichem Gruß

Easton Bellsports Inc.